

Theo Schroeder  
fire balloons GmbH  
Am Bahnhof 1  
5558 Schweich

Technische Mitteilung  
Nr. 8025/2

Blatt 1  
Blattzahl 2  
Ausgabe 03.02.1988

Gegenstand: Brenner-Fahrventil

Betroffen: Heißluftballone fire balloons G  
LBA-Geräte-Nr. 8025  
Werk-Nr. 1 bis 23

Dringlichkeit: Bis zur nächsten Jahres-Nachprüfung

Vorgang: Die bisher bei den Brennertypen Optima I und Optima II verwendeten Rego-Ventile Part.-No. 7553T sind gegen Schroeder-Ventile Duplex, Zeichnungs-Nr. 200.3, auszutauschen.

Maßnahmen: 1. Die Änderung ist in Übereinstimmung mit der Umrüstanweisung Nr. 1, Ausgabe Februar 1988 der Fa. Schroeder durchzuführen.

2. Änderung des BALLONHANDBUCHES

Seite	Entnehmen Ausgabe	Einfügen Ausgabe
2	Januar 1987	Februar 1988
5	"	"
15	"	"
16	"	"
17	"	"
18	"	"
19	"	"

Theo Schroeder  
fire balloons GmbH  
Am Bahnhof 1  
5558 Schweich

Technische Mitteilung  
Nr. 8025/2

Blatt 2  
Blattzahl 2  
Ausgabe 03.02.1988

### 3. Änderung des WARTUNGSHANDBUCHES

Seite	Entnehmen Ausgabe	Einfügen Ausgabe
3	Januar 1987	Februar 1988
17.1		"
26	Januar 1987	"
40	"	"

Material:

Siehe Zeichnungen gemäß Zeichnungs-  
verzeichnis, Ausgabe Februar 1988

Hinweis:

Die Umrüstung darf nur durch den  
Hersteller durchgeführt werden.

Schweich, den 03.02.1988

ausgestellt:

*ts. we*

LBA-angenommen: 24.01.1989

*T 333 Hamisch*

