

Theo Schroeder
fire balloons GmbH
Am Bahnhof 1
5558 Schweich

Technische Mitteilung
Nr. 8025-7

Blatt 1
Blattzahl: 2

Gegenstand: Startvorrichtung mit Landeseil

Betroffen: Heißluftballone fire balloons G
LBA-Geräte-Nr. 06.8025-2

Dringlichkeit: Für bereits mit einer Startvorrichtung ausgerüstete fire balloons Ballone bis zum 15. Juli 1989

Vorgang: Da bei der ursprünglichen Gestaltung der Startvorrichtung eine Gefährdung des Korbes bei zu starkem Wind nicht auszuschließen ist, erfolgt eine Änderung dieser gem. Zeichn. 302 bzw. Materialliste. Der Aufbau dieser Startvorrichtung erfolgt wahlweise.

Maßnahmen: Für die Änderung sind folgende Unterlagen maßgebend:

1. Die Änderung wird mit folgenden Zeichnungen durchgeführt:

Zeichnung	Benennung
Skizze Ballonhandbuch S. 69.1 Ausgabe November 1988	Startvorrichtung
301	Korbausstattung, Instrumenteneinheit
302	Startvorrichtung Materialliste



Theo Schroeder
fire balloons GmbH
Am Bahnhof 1
5558 Schweich

Technische Mitteilung
Nr. 8025-7

Blatt 2
Blattzahl: 2

Betriebsanweisungen

2. Änderung des Ballonhandbuches,
Einfügung der Seite 69.1,
November 1988.
Änderung des Inhaltsverzeichnisses
Seite 4
Änderungsverzeichnis Seite 5

Material: Siehe Ballonhandbuch S. 69.1,
November 1988, sowie Zeichnung 302
und Materialliste 302

Masse: 1,2 kg schwerer

Hinweis: Die Änderung von bereits vorhandener
Startvorrichtung kann durch Ballon-
halter erfolgen.

Die Änderung ist in das Bordbuch ein-
zutragen ~~und von einem Prüfer mit ent-
sprechender Berechtigung bei der Jahres-
nachprüfung zu bestätigen.~~

Die Teile für die Änderung der Startvor-
richtung sind bei der Firma Theo Schroeder
fire balloons GmbH zu beziehen.

Die Überbrückung der Sollbruchstelle durch die
Sicherheitsvorrichtung (3) ist so kurz wie mög-
lich zu halten.



Schweich, den 23.11.1988

LBA-anerkannt:

ausgestellt: *ts*

11. April 1989



SL