

GEGENSTAND: SUBJECT:	Alternativer Hüllenstoff aus Polyestergewebe für fire balloons Hüllen. Neues Schmiermittel Teccem Fluoronox Paste KL für Brenner FB 6 und FB 7. Alternative envelope fabric made of Polyester mesh für fire balloons envelopes. New lubricant Teccem Fluoronox Paste KL for FB 6 and FB 7 burner valves.
BETROFFEN: AFFECTED:	fire balloons G and fire balloons S (EASA.BA.016 und EASA.BA.010) fire balloons G and fire balloons S (EASA.BA.016 und EASA.BA.010)
DRINGLICHKEIT: URGENCY:	Keine Anwendung; Hüllenstoff aus Polyestergewebe auf Wunsch für neue oder rebuilt Hüllen, sowie großen Reparaturen ganzer Felderringe mit einem Quergurt als Schnittstellenversteifung zwischen Polyester und Nylongewebe. Neues Schmiermittel als verpflichtender Schmierstoff ab der nächsten Wartung für Hauptfahrventile aller Schroeder fire balloons Brenner. No appliance; Envelope fabric on customer request for new or rebuilt envelopes; New Teccem lubricant as mandatory lubricant for the next maintenance of all Schroeder fire balloons main burner valves.
GRUND: REASON:	Polyester Hüllenstoff als Variation der Verwendbarkeit; Neuer Schmierstoff zur Verbesserung der Standzeit der Ventilschmierung. Polyester as variant of utilization New lubricant for elongation of time in service and between maintenance
MASSNAHMEN: MEASURES:	Bei der nächsten Wartung müssen die Hauptfahrventile restlos von altem Schmiermittel befreit und die inneren Oberflächen mit Silikonentferner und danach mit Bremsenreiniger intensiv gereinigt werden. Die weitere Wartung ist wie gewohnt und im Wartungshandbuch beschrieben mit dem neuen Schmiermittel Teccem Fluoronox Paste KL durchzuführen. Within the next maintenance, the main burner valves must be completely freed from old lubricant residue and the inner valve surfaces must be thoroughly cleaned with silicone remover and cleaning agent for breakes. The further maintenance task can be conducted as usual and described in the maintenance manual using the new lubricant Teccem Fluoronox Paste KL.
MASSE: MASS:	Keine Änderung No change
HINWEISE: NOTES:	Die Anweisungen im Wartungshandbuch und in der Arbeitsrichtlinie AR 01-19 bezüglich der Wartung der Brennerventile haben sich geändert. The instructions of the maintenance manual and the work standard 01-19 concerning the maintenance of burner valves have changed.

Theo Schroeder fire balloons GmbH

30.06.2021

Datum

date

Alexander Plein

Technical engineer



Unterschrift

signature