

Theo Schroeder  
fire balloons GmbH  
Am Bahnhof 1  
54338 Schweich

Technische Mitteilung  
Nr. 8025-35

Blatt: 1  
Blattanzahl: 1

**GEGENSTAND:** 1. Änderung des Flughandbuches, Ausgabe November 2001,  
wegen Einführung einer neuen Hüllengröße

**BETROFFEN:** Heißluftballonhüllen mit einem Volumen von 4.250 m<sup>3</sup>

**DRINGLICHKEIT:** entfällt

**VORGANG:** Einführung einer Heißluftballonhülle mit einem Volumen  
von 4.250 m<sup>3</sup>.

**MASSNAHMEN:** Das Flughandbuch wird mit den Seiten 6, 12 und 13,  
März 2002, ergänzt.


**MASSE:** entfällt

**HINWEIS:** Das Flughandbuch wird zukünftig mit den Seiten 6, 12 und 13  
(März 2002) ausgeliefert. Die bisherigen Seiten 6, 12 und 13  
(November 2001) entfallen!


Schweich, den 11.04.2002

LBA-anerkannt: 23. Mai 02

ausgestellt:





  
(Stoberau)