


Theo Schroeder fire balloons GmbH Am Bahnhof 1 5558 Schweich	Technische Mitteilung Nr. 8025- 4	Blatt 1 von 8025- 4 Ausgabe 29.09.1988
---	--------------------------------------	---

Gegenstand: Betroffen: Dringlichkeit: Vorgang: Maßnahmen:	Flaschenbefestigung Ballonhandbuch, Seite 54 Schreibfehler 1. Änderung des Wortes "unten" in "oben" unter Schritt 1, dritter Absatz 2. Zusendung der ausgetauschten Seite an alle Ballonhandbuch-Inhaber mit der Bitte, die Änderung in das Änderungsverzeichnis ein- zutragen.
---	---

Schweich, den 29.09.1988 ausgestellt: <i>twedel</i>	LBA-anerkannt: 12. Okt. 1988 <i>sdz</i> 
--	---